

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位(加盖公章): 无锡市光大能源科技发展有限公司

受损标的:黄泥头佳苑 81 右电梯,33 层 33 站. 速度 2 米/秒

受损照片: 曳引钢丝绳.

图片



施工方案: 1.1 楼门口放检修牌,关电源,更换曳引钢丝绳调整等.

报价明细:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|-------|------------|-----|--------|-------|-------|
| 3 | 钢丝绳直径 10MM | 赛福天 | 1000 米 | 11 | 11000 |
| 9 | 电梯修理费 | | 1 台 | 5500 | 5500 |
| 税金 9% | | | | | 1485 |
| 合计 | | | | | 17985 |

无锡市光大能源科技发展有限公司

2026 年 3 月 30 日

