

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑



59#左轿厢显示板	59#右轿厢显示板	59#左超载装置	59#右超载装置	59#左主导靴
59#左主导靴	59#左主导靴	59#左主导靴	59#右主导靴	59#右主导靴
59#右主导靴	59#右主导靴	59#右补偿链导轮	59#右补偿链导轮	59#右主机曳引轮

施工方案：

1.电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细:

电梯配件规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	2	500	1000	59#左右
轿厢显示板	套	2	420	840	59#左右
超载装置	套	2	400	800	59#左右
主导靴	套	8	480	3840	59#左右
补偿链导轮	套	2	365	730	59#右
主机曳引轮	套	1	4350	4350	59#左
更换工时费	台	1	2000	2000	59#左
合计				13560	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年11月6日

