

B11

序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
5	清理作业面（窗与结构处）	m²	5		18	18	90
6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	5	32	23	55	275
9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							3200
2	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
5	清理作业面（窗与结构处）	m²	18		18	18	324
6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	60	70	120	240
7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	18	32	23	55	990
9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							5169



无锡市三昌防水工程有限公司
3202130361

B区11单元渗漏水报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	B11-1601	南阳台外墙渗水飘窗渗水	3200
2	B11-1701	北次卧外墙渗水、南阳台外墙、飘窗渗水	5169
	合计		8369



B区11单元渗漏水照片

序号	房号	详情	照片
1	B11-1601	南阳台外墙渗水飘窗渗水	
2	B11-1701	北次卧外墙渗水、南阳台外墙、飘窗渗水	



B12

1	B12-602 卧室外墙 渗水飘窗 渗水、客厅、阳台 渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	20		18	18	360
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	20	32	23	55	1100
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								5315	
2	B12-902 南阳台外 墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	13		18	18	234
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	13	32	23	55	715
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								3784	
3	B12-1002 主卧飘窗 渗水，南 次卧外墙 渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	30		18	18	540
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	30	32	23	55	1650
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
								6325	
		序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	5		520	520	2600

4	B12-1302 南次卧外墙渗水， 北次卧外墙渗水， 主卧飘窗渗水	3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	45		18	18	810
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	45	32	23	55	2475
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									7940
5	B12-1602 南阳台外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	14		18	18	252
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	14	32	23	55	770
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									3857
6	B12-1801 北次卧东 外墙渗水，南阳 台外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	27		18	18	486
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	27	32	23	55	1485
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									5326
7	B12-1802 屋顶渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	1		520	520	520
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	27		18	18	486
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160

8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	27	32	23	55	1485
9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							4786




B区12单元渗漏水报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	B12-602	卧室外墙渗水飘窗渗水、客厅、阳台渗水	5315
2	B12-902	南阳台外墙渗水	3784
3	B12-1002	主卧飘窗渗水，南次卧外墙渗水	6325
4	B12-1302	南次卧外墙渗水，北次卧外墙渗水，主卧飘窗渗水	7940
5	B12-1602	南阳台外墙渗水	3857
6	B12-1801	北次卧东外墙渗水，南阳台外墙渗水	3326
7	B12-1802	屋顶渗水	4786
	合计		37333



B区12单元渗漏水照片

序号	房号	详情	照片
1	B12-602	卧室外墙渗水飘窗渗水、客厅、阳台渗水	
2	B12-902	南阳台外墙渗水	
3	B12-1002	主卧飘窗渗水，南次卧外墙渗水	
4	B12-1302	南次卧外墙渗水，北次卧外墙渗水，主卧飘窗渗水	
5	B12-1602	南阳台外墙渗水	



润山建筑

6	B12-1801	北次卧东外墙渗水，南阳台外墙渗水	
7	B12-1802	屋顶渗水	