

B8


1	B8-102南 阳台三楼 滴水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	防水工	工	3		240	240	720
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	6		18	18	108
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	6	32	23	55	330
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2433
2	B8-702厨 房及北阳 台顶部漏 水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	3		18	18	54
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	3	32	23	55	165
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	0	20	25	45	0
		11	外墙乳胶漆	m²	0	15	15	30	0
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2459
3	B8-1002 南阳台外 墙渗水、 飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	3		18	18	54
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	3	32	23	55	165
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	0	20	25	45	0
		11	外墙乳胶漆	m²	0	15	15	30	0
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2459
4	B8-1201 南阳台外	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	4		18	18	72
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120

4	墙渗水、飘窗渗水	7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	4	32	23	55	220
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	0	20	25	45	0
		11	外墙乳胶漆	m²	0	15	15	30	0
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2532
5	B8-1301 主卧外墙渗水， 南阳台外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	3		18	18	54
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	3	32	23	55	165
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2534
6	B8-1502 南阳台外墙渗水、 飘窗渗水、北阳台 外墙渗水、飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	4		18	18	72
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	4	32	23	55	220
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	0	20	25	45	0
		11	外墙乳胶漆	m²	0	15	15	30	0
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2532
7	B8-1602 南阳台外墙渗水、 飘窗渗水、屋顶烟 道渗水、主、次卧 飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	2		520	520	1040
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	3		18	18	54
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	3	32	23	55	165
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	0.5	20	25	45	22.5
		11	外墙乳胶漆	m²	0.5	15	15	30	15
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									2496.5
		序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120


B区8单元渗漏水报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	B8-102	南阳台三楼滴水	2433
2	B8-702	厨房及北阳台顶部漏水	2459
3	B8-1002	南阳台外墙渗水，飘窗漏水	2459
4	B8-1201	南阳台外墙渗水，飘窗漏水	2532
5	B8-1301	主卧外墙渗水，南阳台外墙渗水	2534
6	B8-1502	南阳台外墙渗水，飘窗漏水、北阳台外墙渗水，飘窗漏水	2532
7	B8-1602	南阳台外墙渗水、飘窗渗水、屋顶烟道渗水、主、次卧飘窗渗水	2496.5
8	B8-1701	主卧外墙渗水、飘窗渗水、南北阳台外墙渗水、飘窗渗水、次卧外墙渗水	2607
9	B8-1702	厨房顶外墙渗水	2386
10	B8-1802	厨房间屋顶渗水、南阳台外墙渗水，飘窗渗水、	2496.5
	合计		24935

B区8单元渗漏水照片

序号	房号	详情	照片
1	B8-102	南阳台三楼滴水	
2	B8-702	厨房及北阳台顶部漏水	
3	B8-1002	南阳台外墙渗水，飘窗漏水	
4	B8-1201	南阳台外墙渗水，飘窗漏水	
5	B8-1301	主卧外墙渗水，南阳台外墙渗水	
6	B8-1502	南阳台外墙渗水，飘窗漏水、北阳台外墙渗水，飘窗漏水	



7	B8-1602	南阳台外墙渗水、飘窗渗水、屋顶烟道渗水、主、次卧飘窗渗水	
8	B8-1701	主卧外墙渗水、飘窗渗水、南北阳台外墙渗水、飘窗渗水、次卧外墙渗水	
9	B8-1702	厨房顶外墙渗水	
10	B8-1802	厨房间屋顶渗水、南阳台外墙渗水, 飘窗渗水、	

有限公司
135

有限公司
50346135


B9

		序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	B9-101北次卧外墙渗水，主卧外墙渗水，厨房外墙渗水	1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	5		520	520	2600
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	43		18	18	774
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	43	32	23	55	2365
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									8034
2	B9-201北次卧外墙渗水飘窗渗水、南阳台外墙渗水飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	18		18	18	324
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	18	32	23	55	990
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									5169
3	B9-1402南阳台外墙渗水飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	8		18	18	144
		6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	8	32	23	55	440
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									3419
	B9-1602南卧室室外	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	5		520	520	2600
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	40		18	18	720

4	墙渗水， 南阳台外 墙渗水， 南次卧外 墙渗水	6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	40	32	23	55	2200
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									7575
5	B9-1702 南北阳台 外墙渗水、卫生间 外墙渗 水，主卧 外墙渗水 飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	20		18	18	360
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
		7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	20	32	23	55	1100
		9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									5315
6	B9-1801 厨房，北 阳台，南 阳台渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	15		18	18	270
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	15	32	23	55	825
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									3930
7	B9-1802 外墙渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	16		18	18	288
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	16	32	23	55	880
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	1	20	25	45	45
		11	外墙乳胶漆	m²	1	15	15	30	30
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
									4003

B区9单元渗漏水报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	B9-101	北次卧外墙渗水，主卧外墙渗水，厨房间外墙渗水	8034
2	B9-201	北次卧室外墙渗水，飘窗渗水、南阳台外墙渗水，飘窗渗水	5169
3	B9-1402	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	3419
4	B9-1602	南卧室外墙渗水，南阳台外墙渗水，南次卧外墙渗水	7575
5	B9-1702	南北阳台外墙渗水、卫生间外墙渗水，主卧外墙渗水飘窗渗水	5315
6	B9-1801	厨房，北阳台，南阳台渗水	3930
7	B9-1802	外墙渗水	4003
	合计		37445



14
14
14

B区9单元渗漏水照片

序号	房号	详情	照片
1	B9-101	北次卧外墙渗水，主卧外墙渗水，厨房外墙渗水	
2	B9-201	北次卧室外墙渗水，飘窗渗水、南阳台外墙渗水，飘窗渗水	
3	B9-1402	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	
4	B9-1602	南卧室外墙渗水，南阳台外墙渗水，南次卧外墙渗水	
5	B9-1702	南北阳台外墙渗水、卫生间外墙渗水，主卧外墙渗水飘窗渗水	

水工部

6	B9-1801	厨房，北阳台，南阳台渗水	
7	B9-1802	外墙渗水	