

2019年天鹅湖第五批渗水维修报价

序号	房号	渗水位置	金额	备注
1	41-403	南主卧南落地窗渗水	949.6	
		客厅西外墙渗水	1107.3	
		东南主卧飘窗渗水	1098.4	
2	41-1802	客厅阳台顶渗水	2258.5	
3	42-302	南主卧窗框渗水	931.0	
		南主卧南外墙渗水	870.0	
4	42-903	南主卧窗框渗水	1279.8	
		厨房窗框渗水	963.6	
5	42-1801	次卧窗框渗水	1247.2	
		主卧东外墙渗水	1384.2	
		主卧落地窗窗框渗水	1326.3	
6	43-802	东次卧东外墙渗水	830.4	
7	45-201	客厅东落地窗渗水	1237.9	
8	45-1504	客厅西落地窗渗水	1166.0	
9	45-1901	客厅东落地窗渗水	1470.4	
10	45-2001	客厅东落地窗渗水	1656.4	
		衣帽间东外墙渗水	1531.0	
11	45-2004	主卧东外墙渗水	760.9	
		主卧南飘窗渗水	1061.2	
		北次卧窗框渗水	1093.8	
		北书房窗框渗水	1098.4	
		南卧室窗框渗水	814.8	
12	45-2501	客厅东落地窗渗水	1516.9	
		主卧东外墙渗水	1112.7	
13	45-2901	厨房北窗框渗水	954.3	
		西次卧北窗框渗水	1079.8	
		东次卧北窗框渗水	1039.6	
		客厅东落地窗渗水	1377.4	
		二层东落地窗渗水	1340.2	
14	59-501	客厅落地飘窗上下口渗水	1546.4	
15	59-203	主卧东外墙渗水	1322.0	
16	59-1001	厨房北窗框渗水	1007.0	
		次卧北窗框渗水	1033.3	
17	59-1004	北次卧北窗框渗水	1174.4	
		客厅东飘窗渗水	1588.3	
18	59-602	南主卧西外墙渗水	1293.7	
19	59-604	客厅南落地窗渗水	1546.4	
20	59-1102	客厅东外墙渗水	943.4	
21	59-1303	卫生间东外墙渗水	892.6	
		客厅西外墙渗水	1469.6	
22	59-1601	客厅东落地窗渗水	1588.3	
23	59-2001	书房落地窗渗水	1462.7	
		北卧室落地窗渗水	1727.8	
		客厅东落地窗渗水	1546.4	
24	59-2104	书房落地窗渗水	1620.8	
25	59-2804	主卧北两个窗框渗水	1611.5	
26	60-601	南次卧室西外墙渗水	892.6	
		南主卧南落地窗渗水	1544.8	
27	60-802	客厅北窗框渗水	1140.3	
		南主卧落地窗渗水	1498.3	
		南次卧飘窗渗水	903.1	
28	60-801	南主卧南落地窗渗水	1470.4	
		南次卧西外墙渗水	857.0	
		东主卧落地窗渗水	1702.9	
29	60-1402	客厅北窗框渗水	1098.4	
		西主卧西窗框渗水	1326.3	
30	60-1501	客厅东落地窗渗水	1284.4	
		客厅北飘窗渗水	1098.4	
		主卧东落地窗渗水	1563.4	
		南主卧落地窗渗水	1420.4	
31	60-1902	主卧南落地窗渗水	1321.6	
32	60-2901	东卧室东窗框渗水	1233.3	
33	60-2002	书房北窗框渗水	1089.1	
		西南主卧北窗框渗水	1651.8	
		西北次卧窗框渗水	1051.9	
34	60-2902	餐厅北窗框渗水	929.4	
35	90-302	客厅东外墙渗水	892.6	
		客厅东窗框渗水	1293.7	

36	90-402	南卧室南窗框渗水	1010.1	
		南卧室西外墙渗水	861.5	
		西阳台窗框渗水	1140.3	
		客厅南窗框渗水	1140.3	
37	91-402	主卧飘窗渗水	1093.8	
		客厅南外墙渗水	833.3	
38	91-502	公共楼梯墙根渗水	1383.3	
39	92-102	南次卧外墙渗水	918.0	
		北次卧墙根渗水	1295.5	
		南外墙PVC管脱落	430.0	
40	93-102	主卧飘窗渗水	1079.8	
41	93-302	空调机位渗水	652.5	
42	93-701	主卧南飘窗渗水	1041.3	
43	93-801	主卧东外墙渗水	1852.0	
		南主卧南飘窗渗水	1193.5	
44	93-1002	北卧室飘窗渗水	921.7	
		主卧飘窗渗水	1047.3	
45	93-1102	客厅北飘窗渗水	1000.5	
		楼梯上口窗框渗水	954.3	
		二层窗框渗水	1042.6	
46	95-302	厨房北外墙渗水	899.8	
47	96-501	公共楼梯墙根渗水	1633.3	
48	99-101	北次卧北飘窗渗水	1170.7	
		南次卧南窗框渗水	1055.8	
49	99-202	书房南窗框渗水	996.1	
50	101-802	次卧外墙渗水	976.0	
		北次卧北飘窗渗水	977.5	
51	103-501	书房北外墙渗水	694.5	
		书房北窗框渗水	991.5	
		书房东外墙渗水	1509.0	
		厨房烟道渗水	1210.5	
		厨房北外墙渗水	954.4	
52	109-901	厨房烟道渗水	1210.5	
		厨房PVC管根渗水	1737.0	
		进户门PVC管渗水	819.5	
		南阳台PVC管根渗水	749.0	
		东次卧东外墙	1241.6	
53	100-73	进户门屋面渗水	2034.5	
54	100-75	东落地窗渗水	1116.1	
55	100-96	二层东窗框渗水	1122.0	
56	100-97	女儿墙墙根渗水	1794.5	
		东落地窗渗水	1187.8	
57	100-98	一层北窗框渗水	896.0	
		二层西外墙渗水	1066.4	
		二层西窗框渗水	881.3	
		二层东外墙渗水	1066.4	
		女儿墙墙根渗水	1804.5	
58	100-93	西外墙渗水	1343.3	
59	100-102	商铺二层窗框渗水	1087.8	
		二层西外墙渗水	1343.3	
60	100-105	女儿墙墙根渗水	1804.5	
61	25-502	客厅屋面渗水	1741.8	
		阳台顶渗水	2439.0	
		南卧室屋顶渗水	1912.5	
62	56-2402	次卧窗框渗水	1126.7	
		客厅东外墙渗水	1077.7	
		客厅南阳台窗框渗水	1326.3	
		客厅屋面渗水	2937.0	
		主卧PVC管根渗水	509.0	
63	57-301	南主卧飘窗渗水	996.1	
		书房东飘窗渗水	954.3	
64	62-501	东外墙渗水	1399.8	
65	77-501	南主卧飘窗渗水	1186.8	
		主卧南窗框渗水	1098.4	



66	78-101	南主卧飘窗渗水	1279.8	
		主卧南外墙渗水	834.8	
		主卧东墙墙根渗水	891.3	
		书房北窗框渗水	1005.4	
		次卧南窗框渗水	968.2	
67	79-401	客厅北窗框渗水	2390.2	
68	85-501	公共部位, 楼梯顶渗水	2816.0	
69	86-501	卫生间管根渗水	873.0	
70	87-401	公共楼梯顶墙根渗水	1490.8	
71	89-501	公共楼梯顶墙根渗水	1545.8	
		次卧东外墙渗水	1060.8	
72	110-502	主卧外墙渗水	1004.3	
		次卧外墙渗水	1060.8	
73	110-902	次卧北窗框渗水	861.3	
74	112-202	西主卧西窗框渗水	954.3	
		西次卧西窗框渗水	1065.9	
75	112-802	西次卧西窗框渗水	1275.1	
76	112-902	主卧南窗框渗水	1005.4	
77	113-104	西卧室飘窗渗水	884.5	
		主卧室南飘窗渗水	954.3	
78	113-1301	次卧东飘窗渗水	1085.3	
		次卧北外墙渗水	1011.4	
79	113-1802	主卧屋面渗水	4856.3	
		南阳台窗框渗水	1237.8	
80	113-1803	客厅屋顶渗水	3297.6	
81	116-1604	次卧北飘窗渗水	1047.3	
82	118-2403	南阳台窗框渗水	1126.3	
83	57-2401	厨房烟道顶板渗水	1631.5	
		对户正对面管根部顶板渗漏	1617.6	
		卫生间顶板下水管根部渗漏	1513.3	
84	58-2302	客厅南阳台窗下外墙渗漏	2129.5	
		客厅门两边外墙渗漏	1075.5	
		东卧室窗下外墙渗漏	1112.4	
		厨房窗下外墙脱落	1473.9	
85	53-901	西卧室窗边渗水	838.8	
		进户门左边窗边渗水	1130.0	
86	58-2203	客厅南阳台窗下外墙渗漏	1788.9	
		西面书房窗下外墙渗漏	1483.7	
		空调外机处外墙渗漏	1786.2	
		主卧空调外机东外墙开裂渗漏	1271.4	
87	56-1203	南次卧窗边渗水	1121.2	
		南次卧空调机外墙裂缝渗漏	1470.3	
88	60-1301	北卧窗边渗漏	1053.3	
		东主卧窗边渗漏	1077.6	
		南卧窗边渗漏	1469.0	
89	59-1801	北书房外墙渗漏	1441.5	
		北卧室窗上部外墙渗漏	1566.1	
		餐厅窗边渗漏	1121.2	
		南主卧飘窗渗漏	1058.8	
90	60-1701	东主卧窗边渗漏	1251.5	
		南卧窗边渗漏	1322.0	
		北书房窗边渗漏	1251.5	
91	43-1002	小房间窗边渗漏	1408.5	
		小房间窗下外墙渗漏	1652.6	
92	59-1101	北卧室窗边渗漏	1025.9	
		东外墙瓷砖空鼓渗漏	2456.0	
		入户门西墙窗边渗漏	1500.0	
93	59-1602	客厅外墙渗漏	1694.6	
		南客厅阳台窗边渗漏	1203.6	
		南主卧西南角外墙渗漏	1689.7	
		储藏室空调外机外墙渗漏	1689.7	
94	59-403	西卧室窗边渗漏	1203.6	
		西卧空调外机外墙渗漏	1758.8	
		东卧墙角渗漏	1689.7	



		东卧窗边渗漏	1189.1	
95	45-2101	厨房北窗上部外墙渗漏	1689.7	
		客厅窗边渗漏	1203.6	
		南主卧飘窗渗漏	1501.2	
96	59-801	北卧窗边渗漏	1174.6	
		客厅落地窗边渗漏	1203.6	
97	59-1803	客厅西外墙开裂渗漏	1689.7	
98	65-501	客厅屋顶渗漏	1495.6	
		南主卧屋顶渗漏	1524.4	
		北次卧屋顶、外墙渗漏	2193.9	
99	99-501	南次卧窗边渗漏	1232.5	
		北阳台窗边渗漏	1203.6	
100	96-101	西南卧东墙渗漏	2199.1	
		东北卧东墙渗漏	2222.2	
		东北卧北窗下外墙渗漏	1689.7	
		东南卧东墙渗漏	1691.7	
		东南卧窗下外墙渗漏	1698.0	
101	97-301	主卧南墙外墙渗水	1875.1	
		主卧南窗边渗漏	2610.5	
		客厅南窗下外墙渗漏	2550.8	
102	107-501	厨房烟道顶板渗水	1490.9	
		北卧屋顶渗漏	1524.4	
		北卧屋面女儿墙外墙渗漏	1689.7	
		北卫生间屋顶渗漏	1555.4	
		北卫生间屋面女儿墙外墙渗漏	1689.7	
103	79-502	公共楼梯间顶渗水	1807.7	
		客厅顶板、外墙渗漏	1246.3	
		客厅顶板外墙、女儿墙渗漏	2010.5	
		南阳台窗上部外墙渗漏	1024.7	
		南阳台顶板渗漏	1453.2	
		卫生间顶板渗漏	1134.0	
		卫生间外墙女儿墙渗漏	1602.2	
		西北卧西墙开裂渗漏	1648.5	
104	118-2401	南卧窗边渗漏	1530.1	
		北餐厅屋顶渗漏	1524.4	
		北餐厅屋顶女儿墙外墙渗漏	1689.7	
		北厨房屋顶渗漏	1357.7	
		北厨房屋顶女儿墙外墙渗漏	1677.3	
		北卧室北窗下外墙渗漏	1484.2	
		南卧室窗下外墙渗漏	1689.7	
105	116-2401	南卧室窗下外墙渗漏	1680.4	
		厨房北外墙渗漏	1680.4	
		厨房北墙屋顶渗漏	1309.1	
		餐厅北阳台顶渗漏	1081.5	
		北次卧北窗渗漏	1109.3	
		南主卧东墙渗漏	1420.9	
		南主卧南窗边渗漏	1043.0	
		南主卧南窗屋顶渗漏	1303.2	
		客厅南边阳台顶渗漏	1327.2	
		客厅南阳台屋顶女儿墙外墙渗漏	1687.7	
		北次卧空调机位渗水	1642.7	
106	117-2303	南卧室西外墙渗水	4357.4	
		北次卧飘窗渗漏	1638.6	
		北餐厅飘窗渗漏	1638.6	
107	115-2001	南主卧飘窗渗漏	2094.2	
		东面儿童房东外墙渗漏	1653.2	
108	116-2204	餐厅北面外墙渗漏	2220.7	
		北次卧北飘窗渗漏	1756.2	
		西北角书房西墙渗漏	1881.7	
		合计	350000.0	

有限公司

