

电梯配件价格确认单

NO: EEOWB2508S0032

致: 怡禾(无锡)物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。我司维保人员接报修尚锦城B区106号楼电梯(10层站、1.0m/s)故障停梯,经现场检查发现门机板损坏,电梯无法正常启动,严重撞门无法保存数据,经维修检测需要更换。限速器钢丝绳老化断丝,抱闸模块老化,制动器工作不正常。针对尚锦城106号电梯配件更换项目,我司报价如下:

一、电梯配件明细:

单位: 元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	门机板	602810G02	1	块	3880	3880	13%	通力
2	限速器钢丝绳	8MM	75	米	13.50	1012.5	13%	赛福天
3	抱闸模块	KM803942G01	1	块	3250	3250	13%	通力
					8,142.50			
合计金额人民币大写:					捌仟壹佰肆拾贰元伍角			

注: 以上价格货物, 配件税率为13%, 服务费税率为6%

一、付款方式: 最终价格以审计价为准, 住建系统拨付到物业到账后两个月内支付95%, (5%为质保金)

二、质保期: 非人为因素, 所更换的电梯配件保质期为壹年。



用户确认

内容: 电梯配件价格确认事宜, 总价为 捌仟壹佰肆拾贰元伍角

用户确认(签字·盖章):

日期:

地址: 无锡市滨湖区冬青路6号
传真: 0510-85593090

电话: 0510-85590830 85590520
邮政编码: 214161


扫描全能王 创建