

维修报价

无锡市锡春华庭第三届业主委员会：

锡春华庭 1 单元单电梯（1）主板损坏；（2）光幕损坏，

须维修更换，具体报价如下：

序号	名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
1.	主板维修	Otis 5021	1	1500	1500	
2.	光幕更换	爱佳梯 G2A3 609B	1	1200	1200	
3.	税率		1	1%	2727	
小计：¥2727 元(贰仟柒佰贰拾柒圆整)						

以上合计：¥2727 元(贰仟柒佰贰拾柒圆整)

无锡申力电梯工程有限公司

2026年5月23日

