

电梯维修方案及报价

维修方案

- 1、清扬康臣128号三台电梯三方通话线路腐蚀导致对讲经常失效（拟采用物联网无线对讲系统）
- 2、清扬康臣128号中、右电梯补偿链胶皮老化，运行时有异响需更换
- 3、清扬康臣128号中电梯钢丝绳生锈严重需更换
- 4、清扬康臣128号三台制动器制动力不足需更换
- 5、清扬康臣128号左、右电梯需具有防止电动车进入功能需更换专用光幕
- 6、清扬康臣128号左电梯限速器及限速器钢丝绳需更换

报价内容

序号	配件名称	品名	数量	单价	单项小计	备注
1	三方通话设备	套	3	1500.00	4500.00	
2	三方通话设备安装调试	项	3	350.00	1050.00	
3	补偿链	米	480	55.00	26400.00	
4	补偿链更换人工	项	2	2000.00	4000.00	
5	10mm电梯专用钢丝绳	米	1320	13.00	17160.00	
6	钢丝绳安装及张力调整	项	1	6500.00	6500.00	
7	制动器	台	3	8500.00	25500.00	
8	制动器安装调试	项	3	1000.00	3000.00	
12	专用光幕	套	2	1500.00	3000.00	
13	光幕安装	项	2	300.00	600.00	
14	限速器及限速器钢丝绳	套	1	7200.00	7200.00	
15	限速器及限速器钢丝绳安装	项	1	2000.00	2000.00	
	以下空白					
分项合计					100910.00	
(管理费+税金)X15%					15136.50	
总计					116046.50	

总金额 116046.50 元（已含修理所需材料费、运费、人工费以及承修方依法缴纳的税费）

无锡凌鸣智慧机电工程有限公司

2025年2月13日

