

电梯维修报价单

无锡太湖世家物业服务有限公司：

兴源家园（老轻院）157 单元左右两台电梯由于进水导致配件损坏，左电梯：轿厢通讯板、按钮板、显示板、风扇、应急电源、门机变频器、轿顶板，损坏需要更换；右电梯：轿厢通讯板、按钮板、显示板、风扇、应急电源、门机变频器、光幕，损坏需要更换，报价如下：

币种：RMB 税率：1%

用户单位		无锡太湖世家物业服务有限公司				报价日期	2026 年 8 月 18 日	
联系人		石主任	联系电话			报价方联系人电话	吴彬 13912358266	
电梯类型		客梯						
台数		2						
序号	材料名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注	
1	轿厢通讯板	OTIS 02CV751EXO	块	2	1250	2500	左右	
2	按钮板	OTIS 03D	块	4	250	1000	左右	
3	显示板	OTIS B01EXO3C01	块	4	450	1800	左右	
4	风扇	OTIS FB9B	台	2	220	440	左右	
5	应急电源	OTIS 12V	只	2	250	500	左右	
6	门机变频器	海浦蒙特 MONT20	台	2	2500	5000	左右	
7	轿顶板	OTIS 02G	块	1	1200	1200	左	
8	光幕	爱佳梯 G2A3 618B	套	1	1200	1200	右	
报价合计 (大写)		壹万叁仟陆佰肆拾圆整 (含 1%税费)				13640		
报价单位：无锡申力电梯工程有限公司 (盖章)								

