

# 维修报价

无锡奕淳物业服务有限公司

由贵司管理的奕盛花园 85 单元：左电梯（1）主变频器更换、（2）主板更换、（3）轿厢通讯板更换、（4）3 楼外呼板更换、（5）无线对讲更换；右电梯（1）门机控制器更换、（2）无线对讲更换、（3）扁电缆更换、（4）电缆更换人工费，具体报价如下：

序号	名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
1.	主变频器	OTIS 18.5KW	1	6800	6800	左梯
2.	主板	OTIS-380S	1	2500	2500	左梯
3.	轿厢通讯板	OTIS SM-02	1	1500	1500	左梯
4.	3 楼外呼板	OTIS A3N23710	1	420	420	左梯
5.	无线对讲	楚光 TS	1	2600	2600	左梯
6.	门机控制器	海浦蒙特 MT20	1	2500	2500	右梯
7.	无线对讲	楚光 TS	1	2600	2600	右梯
8.	扁电缆	TVVBPG 32*0.75+2*2P*0.75+2*1.5	115	96	11040	右梯
9.	电缆 更换人工费	/	1	2000	2000	右梯
小计：¥31960 元(叁万壹仟玖佰陆拾圆)						

以上合计：¥31960 元(叁万壹仟玖佰陆拾圆)

无锡申力电梯工程有限公司

2025 年 11 月 11 日



扫描全能王 创建