

电梯维修报价单

无锡太湖世家物业服务有限公司：

新联家园 13 单元右电梯主机漏油、制动器不能手动松闸、制动器闸瓦开裂损坏、主变频器损坏、补偿链破损异响，经维保技师检查需要维修，具体报价如下：

序号	名称	型号	单位	数量	单价	小计
1	主机漏油维修 (含油封齿轮油)	/	台	1	3500	3500
2	制动器	YJ240B	套	1	3500	3500
3	制动器闸瓦	/	套	2	350	700
4	主变频器维修	G7	次	1	1800	1800
5	补偿链	13mm	米	116	32	3712
合计：13212 元（壹万叁仟贰佰壹拾贰圆整）						

以上价格为预算价格，最终价格以审核为准

无锡申力电梯工程有限公司
2026年5月4日