

维修报价

无锡奕淳物业服务有限公司

由贵司管理的奕淳公寓 2 期 18 单元单电梯（1）光幕损

坏；（2）变频器主板损坏；须更换，具体报价如下：

序号	名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
1.	光幕	爱佳梯 G2A3 609B	1	1200	1200	
2.	变频器主板	OTIS-AVY	1	4500	4500	
3.	安装调试人工费	/	1	1500	1500	
4.	税费		3%	216	216	
合计：¥7416 元(柒仟肆佰壹拾陆圆)						

以上合计：¥7416 元(柒仟肆佰壹拾陆圆)

无锡申力电梯工程有限公司

2026年7月17日

