

# 电梯配件报价单

江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司：

因受自然灾害台风天气影响，电梯被水浸泡。贵司天鹅湖 A 区 113 单元右电梯发生故障，经我司现场维修人员检查后判断：电梯控制主板、门机变频器已损坏，为恢复电梯正常使用，须更换此配件，报价如下：

- 1、控制主板（SM5000-V2）

9600 元/块\*1=9600 元
- 2、主板安装、调试费

1360 元/项\*1=1360 元
- 3、门机变频器（MICROMASTER440）

6750 元/台\*1=6750 元

合计大写：壹万柒仟柒佰壹拾元整 （小写：¥17710.00 元）

注：以上报价含税

|       |      |       |                 |
|-------|------|-------|-----------------|
| 接受单位  | 万科物业 | 发出单位  | 无锡西太电电梯科技有限公司   |
| 负责人   |      | 技术负责人 | 孙齐云             |
| 回复并盖章 |      | 日期    | 2024 年 9 月 19 日 |