

电梯维修方案及报价

维修方案

- 1、清扬康臣118号二台电梯三方通话线路腐蚀导致对讲经常失效（拟采用物联网无线对讲系统）
- 2、清扬康臣118号二台电梯补偿链胶皮老化，运行时有异响需更换
- 3、清扬康臣118号二台电梯钢丝绳生锈磨损严重需更换
- 4、清扬康臣118号二台电梯需具有防止电动车进入功能需更换专用光幕

报价内容

序号	配件名称	品名	数量	单价	单项小计	备注
1	三方通话设备	套	2	1500.00	3000.00	
2	三方通话设备安装调试	项	2	350.00	700.00	
3	补偿链	米	130	55.00	7150.00	
4	补偿链更换人工	项	2	1000.00	2000.00	
5	电梯专用钢丝绳	米	1300	13.00	16900.00	
6	钢丝绳更换及张力调整	项	2	5500.00	11000.00	
7	专用光幕	套	2	1500.00	3000.00	
8	光幕安装	项	2	300.00	600.00	
	以下空白					
分项合计					44350.00	
(管理费+税金) X15%					6652.50	
总计					51002.50	

总金额 51002.50元 (已含修理所需材料费、运费、人工费以及承修方依法缴纳的税费)

无锡凌鸣智慧机电工程有限公司

2025年2月13日

