

立信华府一单元

| 单元 | 房号 | 位置 | 含税金额 |
|----|------|--------------|-----------|
| 1 | 1401 | 外墙 | 3566.92 |
| 1 | 2楼 | 2楼平台 | 1103.6 |
| 1 | 1501 | 主卧, 两个北次卧 | 14799.17 |
| 1 | 201 | 家中多处渗漏 | 38588.62 |
| 1 | 1802 | 主卧外墙 | 8391.08 |
| 1 | 601 | 外墙破损及空调机位 | 6167.94 |
| 1 | 1001 | 主卧、客厅外墙 | 14799.17 |
| 1 | 702 | 主卧飘窗 | 3837.67 |
| 1 | 701 | 主卧外墙 | 5594.05 |
| 1 | 301 | 南主卧及北侧卧外墙、飘窗 | 8066.17 |
| 1 | 1101 | 主卧外墙 | 5594.05 |
| 1 | 1201 | 主卧、卫生间外墙 | 16591.46 |
| 合计 | | | 127099.91 |

