

报价汇总表

工程名称: 长江国际泓园33-34栋房屋渗漏水维修

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：33-1202楼上外墙导致南面阁楼阳台屋顶渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33-1401北面阁楼窗户上下口外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：33-1402南面阳台外墙、阁楼阳台外墙瓷砖渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：33-1801南面阳台外墙瓷砖渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打胶）→外墙装饰层→养护→验收完工		1.000		4142.08
1	02B001	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业；	m2	12.000	69.43	833.15
2	02B002	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放；	m3	0.240	152.89	36.69
3	02B003	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	0.240	229.48	55.08
4	02B004	墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业	m2	12.000	226.52	2718.18
5	02B005	打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m	23.520	21.21	498.97
		屋面修复工艺流程：原屋面清扫→20厚防水砂浆找平压入网格布→铺设防水层→保温层→养护→验收完工		1.000		2092.01
6	02B006	屋面清扫 1、原屋面清扫，垃圾集中归纳至楼下外运	m2	8.000	7.60	60.81
7	02B007	屋面找平 1、20厚防水砂浆找平压入网格布	m2	8.000	31.58	252.62
8	02B008	屋面修复 1、防水：2mm聚氨酯防水、4mm厚SBS防水卷材 2、东方雨虹	m2	9.600	185.27	1778.58
		合计				6234.09

报价明细表

工程名称: 33-1801南面阳台屋顶渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33-1802阁楼南面卧室西墙外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33-34栋女儿墙涂料修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33栋北面、东面、南面腰线涂料脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33栋南面外墙瓷砖脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 33栋人行楼梯间外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：34-1602阁楼南面阳台、北面餐厅外墙渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		屋面修复工艺流程：原屋面清扫→20厚防水砂浆找平 压入网格布→铺设防水层→保温层→养护→验收完工		1.000		5610.09
1	02B001	屋面清扫 1、原屋面清扫，垃圾集中归纳至楼下外运	m2	21.000	7.60	159.63
2	02B002	屋面找平 1、20厚防水砂浆找平压入网格布	m2	21.000	31.58	663.12
3	02B003	屋面修复 1、防水：2mm聚氨酯防水、4mm厚SBS防水卷材 2、东方雨虹	m2	25.840	185.27	4787.34
		墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾 →抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打 胶）→外墙装饰层→养护→验收完工		1.000		10644.99
4	02B004	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业；	m2	32.000	69.43	2221.74
5	02B005	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放；	m3	0.640	152.87	97.84
6	02B006	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	0.640	229.50	146.88
7	02B007	墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业	m2	32.000	226.51	7248.47
8	02B008	打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m	43.840	21.21	930.06
		合计				16255.08

报价明细表

工程名称: 34-1802南面阳台、阁楼南面阳台外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 34栋北面、南面、西面腰线涂料脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：34栋南面外墙瓷砖脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 34栋人行楼梯间外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]