



江苏赛华

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修

咨询业务类别 结算审核

咨询报告日期 2025 年 6 月 10 日



江苏赛华建设监理有限公司

咨询报告书编号：DXSJ(24)-367

咨询项目委托方全称：天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

咨询企业公章：



咨询企业法定住所：江苏省无锡市滨湖区湖滨路 688 号华东大厦 4 楼

邮 编：214000

联系电话：0510-88991405

咨询作业期： 2025 年 4 月— 2025 年 6 月

法定代表人：王成武

技术负责人：莫九来



项目负责人：沈永林

执业资格：注册造价师

从事专业：土建



专业咨询员：沈永林

执业资格：注册造价师

从事专业：土建

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修结算审核报告书	沈永林	1-4	原件
2	天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修结算审核审定单	沈永林	5	原件
3	天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修审核明细	沈永林	6	原件
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



江苏赛华建设监理有限公司

Jiangsu Saihua Construction Supervisory Co., Ltd.

天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修

竣工结算审核报告书

天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司：

受贵公司委托，我们组织专业人员对天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修的竣工结算进行了审核。本工程所接收的资料真实性、完整性由天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司负责。经审核，具体情况如下：

一、工程概况

本工程为天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修，位于江苏省无锡市，工程主要内容为天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修。

本工程由天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司组织建设，经直接发包的方式确定由无锡驰泓建筑工程有限公司承接。合同价款为 45894.45 元。

二、审核内容

本次审核内容为无锡驰泓建筑工程有限公司编制的天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修竣工结算送审文件。具

体范围包括：

1. 施工合同范围内的工程量及做法；

三、审核依据

本次审核是以国家法律、法规以及贵单位提供的资料为依据，具体审核依据如下：

1. 影响合同价款的法律、法规和规范性文件；
2. 工程造价咨询委托合同；
3. 天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司移交的由无锡驰泓建筑工程有限公司编制的竣工结算送审文件；
4. 现行相关预结算计价依据文件；
5. 工程施工合同；
6. 经批准的竣工验收证明。

四、审核结果

本项目施工单位送审金额为 45894.45 元，我方审定金额 41602.58 元，核减金额 4291.88 元，核减率 9.35%。具体审核内容详见结算审核书。

五、审核情况说明

（一）审核原则、方法与程序

1. 依据发承包双方签订的《施工合同》，并结合其他结算送审资料，确定本次采用的审核原则如下：

- （1）本工程按实结算；
- （2）合同范围以外工作量，以甲方指令单或设计变更签证实际发生的工作量为准，同时执行合同约定的结算方式。

2. 本工程竣工结算审核采用全面审核法。

3. 审核程序：

根据项目的建设内容及建设项目工程结算审核实施办法的规定，我们在审核过程中实施了包括审查建设工程承包合同、实地踏勘等我们认为必要的审核程序，审核结果已经建设单位、施工单位相关人员确认，并签定结算审定单。

（二）核减情况说明

1. 送审结算书中，打开原屋面保温层及卷材防水修复价格偏高，核减金额约 4291 元；

（三）特殊事项说明：

1. 无；

六、其它说明

1. 本项目无甲供材；

2. 因委托方未提供已开具的营业税（增值税）发票金额，营改增（税率调整）引起的税金差额甲、乙双方自行结算；

3. 结算审核价中未核算合同约定工期、质量及其他奖罚费用；

4. 结算审核价中未扣除施工用水电费；

5. 结算审核价中未扣除工程质量保修金。

附件：

1. 工程结算审定单
2. 《结算审核书》
3. 结算审核其他附件

项目负责人署名（造价师执业章）



主题词：天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司 防水维修 结算审核

抄送：

共印：4 份

工程结算审定单

建设单位		天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司				咨询类型		结算审核	
施工单位		无锡驰泓建筑工程有限公司				专业		土建工程	
项目名称		天骄观邸54-402楼顶渗水维修							
序号	单位工程名称		合同价 (元)	送审价 (元)	审定数 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核增核减率 (%)	
1	天骄观邸54-402楼顶渗水维修		45894.45	45894.45	41602.58		4291.88	9.35%	
合 计			45894.45	45894.45	41602.58		4291.88	9.35%	
审定总价金额大写			肆万壹仟陆佰零贰元伍角捌分						
备注	本审核价中不含甲供材费用，未扣除工程用水电费及合同约定的其他奖罚费用，审计费1000元								
建设单位(章):  经办人:  日期: 2025年6月10日			施工单位(章):  经办人:  日期: 2025年6月10日			咨询单位(章):  项目负责人:  签发日期: 2025年6月10日			



天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

天骄观邸 54-402 楼顶渗水维修

结 算 审 核 书

建设单位：天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

咨询企业：江苏赛华建设监理有限公司

造价工程师：

(签字盖章)



编制时间：2025 年 6 月 10 日

天骄观邸54-402楼顶渗水维修

位置	工艺标准	工艺描述	单位	数量	单价	总价
1. -054 54-402楼顶漏水						
		1 打开原屋面保温层至现浇面	m²	50	60	3000
		2 揭掉原SBS防水层	m²	50	25	1250
		3 基面清理修复及漏点堵漏	m²	50	50	2500
		4 第一层防水聚乙稀丙纶布	m²	50	50	2500
		5 防水砂浆粉刷找平层		50	48	2400
		6 铺贴保温板	m²	50	60	3000
		7 编织钢筋	m²	50	50	2500
		8 浇混凝土	m²	50	60	3000
		9 去灰型底油	m²	120	5	600
		10 涂刷聚氨酯	m²	120	25	3000
		11 第二层防水性沥青SBS防水卷材	m²	120	80	9600
		12 垃圾清运及保护措施	车	2	1500	3000
13		小计				36350
14		管理及措施费		0.05		1817.5
15		增值税金		0.09		3435.08
16		合计				41602.58