

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
49#左轿厢显示板	49#右轿厢显示板	49#左超载装置	49#右超载装置	49#右补偿链

施工方案：

1.电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	2	500	1000	49#左右
轿厢显示板	套	2	420	840	49#左右
超载装置	套	2	400	800	49#左右
补偿链	米	140	54	7560	49#右
更换工时费	台	1	2000	2000	49#右
合 计				12200	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年11月6日