








黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
56#右主变频器	56#右控制主板	56#右轿顶通讯板	56#右电梯光幕	56#右应急电源
				
56#右指令板	56#右门机变频器			

施工方案：

1. 电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18
2. 一楼层门放检修牌
3. 切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
主变频器	套	1	7930	7930	56#右
控制主板	套	1	4030	4030	56#右
轿顶通讯板	套	1	2050	2050	56#右
电梯光幕	套	1	2100	2100	56#右
应急电源	套	1	310	310	56#右
指令板	块	1	910	910	56#右
门机变频器	套	1	3100	3100	56#右
合 计				20430	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年5月16日