

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：



				
48#左主钢丝绳	48#左限速器钢丝绳	48#左外召显示板	48#左外召显示板	48#左轿顶板
				
48#左门机变频器	48#左补偿链导轮	48#左补偿链导轮	48#左光幕	48#左应急电源
				
48#左对重轮				

施工方案：

1.电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细:

黄泥头佳苑 48#左

电梯配件规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备 注
主钢丝绳	米	640	15	9600	48#左
更换工时费	项	1	3500	3500	48#左
限速器钢丝绳 8*19S	米	79	13	1027	48#左
更换工时费	项	1	500	500	48#左
外召显示板	块	2	840	840	48#左
轿顶板	套	1	2050	2050	48#左
门机变频器	套	1	3100	3100	48#左
补偿链导轮	套	2	365	730	48#左
电梯光幕	套	1	2100	2100	48#左
应急电源 RKP220/12	套	1	310	310	48#左
对重轮	只	1	3980	3980	48#左
合 计				27737	

无锡星宇电梯工程有限公司

2025年5月29日

