情 况 说 明

致：无锡太湖世家物业服务有限公司

博客公寓 5 单元电梯运行故障，经我公司维保技术人员现场检查确认：5 单元 3 号电梯对重反绳轮磨损严重，运行存在异响，同时对重导靴损坏；5 单元 2 号、3 号电梯导向轮老化磨损，运行异响明显；5 单元 2 号电梯门电机故障损坏。

为保障电梯乘用安全，需对以上损坏部件进行更换维修。恳请贵司尽快予以审批确认，以便我司及时采购配件进场施工，恢复电梯安全正常运行。

附：报价单壹份（单号 GAWB202608051）

无锡广奥电梯有限公司

2026年08月05日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

报价清单

无锡广奥电梯有限公司
地址：无锡市新吴区兴竹家园22-2
报价人：李姗姗
电话：18921396866

客户名称:	无锡太湖世家物业服务有限公司（博客公寓）	单号:	GAWB202608051
甲方意见	同意☐ 不同意☐		
联系人:	胡肖波	日期:	2026年8月5日

配件清单

序号	物品名称	规格/型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	对重反绳轮	F8NW4049	1	套	3980	3980	5单元3号
2	更换对重反绳轮人工费	/	1	台	2180	2180	
3	运费	/	1	项	600	600	
4	对重导靴	/	1	套	350	350	
5	导向轮	/	2	套	2020	4040	5单元2号、3号
6	更换导向轮人工费	/	2	台	1650	3300	
7	运费	/	1	项	600	600	
8	门电机	XDRS	1	台	1250	1250	5单元2号
9	税金9%	/	/	/	/	1467	

备注：质保12个月		
有效期：本报价30天内有效，逾期须重新确认价格和交货期。		
合计	大写：壹万柒仟柒佰陆拾柒元整	小写：17767.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App