

报价明细表

工程名称: 31-1201北面卧室外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：31-32栋电梯炮台外墙脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：31-32栋楼顶防水层老化修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 31-32栋女儿墙涂料修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 31栋北面、东面、南面外墙瓷砖脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：31栋人行楼梯间外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 32-0301南面阳台大腰线外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 32-1502客厅南面外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 32栋人行楼梯间外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]