


黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
68#轿厢显示板	68#超载装置	68#补偿链		

施工方案：

- 1.电梯型号 TKJ800/1.0 11/11/11
- 2.一楼层门放检修牌
- 3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备 注
轿厢内 110%载荷试验	台	1	500	500	68#
轿厢显示板	套	1	420	420	68#
超载装置	套	1	400	400	68#
补偿链	米	44	54	2376	68#
更换工时费	台	1	1200	1200	68#
合 计				4896	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025 年 11 月 6 日