

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）： 无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的： 黄泥头佳苑

受损照片：




				
61#右主板	61#右门机同步带	61#右门机变频器	61#右补偿链导轮	61#右补偿链导轮
				
61#右轿顶通讯板	61#右外召显示板	61#右外召显示板	61#右光幕	

施工方案：

1. 电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18
2. 一楼层门放检修牌
3. 切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
主板	套	1	4030	4030	61#右
门机同步带	套	1	410	820	61#右
门机变频器	套	1	3100	3100	61#右
补偿链导轮	套	2	365	730	61#右
轿顶通讯板	块	1	2050	2050	61#右
外召显示板	块	2	420	820	61#右
光幕	套	1	2100	2100	61#右
合计				13650	



无锡星宇电梯工程有限公司
2025年4月14日