

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）： 无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的： 黄泥头佳苑

受损照片：



				
55#右轿顶板	55#右制动器	55#右光幕	55#右应急电源	55#右指令板
				
55#右指令板	55#右外召显示板	55#右外召显示板	55#右补偿链导轮	55#右补偿链导轮
				
55#右门机变频器	55#右门机同步带			

施工方案：

1. 电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18
2. 一楼层门放检修牌
3. 切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细:

电梯配件规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
轿顶板	套	1	2050	2050	55#右
抱闸制动器	套	1	4280	4280	55#右
电梯光幕	套	1	2100	2100	55#右
应急电源	套	1	310	310	55#右
指令板	块	2	910	1820	55#右
外召显示板	块	2	420	820	55#右
补偿链导轮	套	2	365	730	55#右
门机变频器	套	1	3100	3100	55#右
门机同步带	套	1	410	410	55#右
合计				15620	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年5月12日

