

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：




				
67#轿厢显示板	67#超载装置	67#主导靴	67#主导靴	67#主导靴
				
67#主导靴				

施工方案：

1. 电梯型号 TKJ800/1.0 11/11/11
2. 一楼层门放检修牌
3. 切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	1	500	500	67#
轿厢显示板	套	1	420	420	67#
超载装置	套	1	400	400	67#
主导靴	套	4	480	1920	67#
合 计				3240	



无锡星宇电梯工程有限公司
2025年11月6日